

Предписание № 200/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №130 г. Челябинска»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

На основании: распоряжения № 200 от 11 февраля 2021 г. выданного начальником ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области А.В. Огороковым

(наименование органа ГТН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

Дата и время проведения проверки:

«10» марта 2021 г. с 11 час. 15 мин. до 14 час. 15 мин. Продолжительность 3 часа – непосредственно на объекте, опрос и получение объяснений;

«15» марта 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа – рассмотрение документов и иной информации;

«16» марта 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа – работа с документами.

Общая продолжительность проверки: 3 дня/ 7 часов.

Государственный инспектор г. Челябинска по пожарному надзору Поповичева Ольга Сергеевна:

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №130 г. Челябинска»

расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Новороссийская, 136

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заместитель директора по развитию Юсинцев М.В. 10.03.2021 в 11:15

Заведующая хозяйством Головки Н.В. 10.03.2021 в 11:15

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Протокола	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте отсутствует техническая документация на систему противопожарной защиты (рабочий проект на систему автоматической пожарной сигнализации).	п.54«Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479	01.03.2022	

			от 16.09.2020 г.		
2	На объекте защиты не предусмотрен регламент утверждённый руководителем. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты не учитывает требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	не рассмотрен	п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	01.03.2022	
3	Не обеспечено обслуживание наружных источников противопожарного водоснабжения.	отсутствия.	п. 48 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	01.03.2022	
4	В актовом зале, спортивном зале, в учебном зале столовой эвакуационные выходы не обеспечены световым оповещателем.	в учебном зале столовой эвакуационные выходы не обеспечены.	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.3 СП 3.13130.2009;	01.03.2022	
5	На 1 этаже дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению движения из здания (помещение №9 по техническому паспорту).	отсутствия движения из здания (помещение №9 по техническому паспорту).	п.27 (Д) «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	01.03.2022	
6	В лестничной клетке 1 этажа отсутствует устройство помещения (кладовая инвентаря столовой).	отсутствует	п.16 (к) «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	01.03.2022	
7	В лестничной клетке 1 этажа отсутствуют предусмотренные проектной документацией (помещение №5 по техническому паспорту).	отсутствуют	п.16 (д) «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	01.03.2022	
8	На 1 этаже здания в учебном классе (перепланировка, объединение помещений № 6,7 по техническому паспорту) на стенах применены материалы с неопределёнными свойствами пожарной опасности (панели) документы, подтверждающие соответствие классификации пожарной опасности нормативным требованиям для зданий образовательных учреждений Ф.4.1. (КМ1) не представлены.	отсутствия	ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.03.2022	
9	На 2 этаже противопожарная дверь блока не обеспечена устройством для самозакрывания.	отсутствия	ст. 4, ст. 6, ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.03.2022	
10	В общем коридоре (2,3 этаж) для пола применены материалы с неопределёнными свойствами пожарной опасности (линолеум) документы, подтверждающие соответствие	отсутствия	ст. 4, ст. 6 таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.03.2022	

	пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ2) не представляется.	безопасности;		
11	На 2 этаже здания в столовой для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представляется.	ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.03.2022	
12	В общем коридоре 2 этажа в помещении №6,8 по техническому паспорту сняты двери предусмотренные проектной документацией.	п.16 (д) «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	01.03.2022	
13	В учебном классе (кабинет иностранных языки) для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представляется.	ст. 4, ст. 6, ст.134 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.03.2022	
14	В раздевалках спортзала для мальчиков и девочек (двери в общий коридор) ширина эвакуационных путей менее 0,6 м. (фактически 0,53м.)	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.19 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. Приказом МЧС России №194 от 19.03.2020	01.03.2022	
15	На 2 этаже в общих коридорах (помещение №6,8 по техническому паспорту не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.12 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. Приказом МЧС России №194 от 19.03.2020	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, в отношении которых возложена на них гражданская обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными результатами проверки пожарной безопасности юридические лица в пятнадцатидневный срок направляют жалобу заместителю начальника ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а. В случае пропуска указанного срока по жалобе не будет восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба.

В соответствии со статьей 7.27 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов государственного управления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе имуществом, используемым в целях пожарной безопасности; должностные лица организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности в пределах их компетенции, иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и жилищного фонда, а также для помещений, сдаваемых в аренду гражданам, собственников или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках 1-го квартала (1-й месяц года).

на наличие нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в марте 2022 г.



Государственный инспектор
города Челябинска по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

О.С. Поповичева
(подпись)

«16» 03 2022

М.Л.П.*

Предписание для исполнения

Авдеев
(подпись)

директор Машиностроительного завода
(должность, фамилия, инициалы)

«16» марта 2022

Телефон: _____ Факс: _____ Контактный телефон: _____
С России по Челябинской области (351)239-99-99